

附件 7:

2022 年摩托车乘员头盔产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	受检单位	标称生产企业名称	产品详细名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目
1	牡丹江市西安区鑫众星电摩装饰总汇	肇庆南粤实业有限公司	摩托车乘员头盔	B 类半盔 C01	2020 年 5 月	不合格	吸收碰撞能量性能项目壳体有裂口
2	牡丹江市西安区福兴摩配件商店	江门市鹏程头盔有限公司	摩托车乘员头盔 OF599	A 类 OF599	2020 年 6 月	不合格	吸收碰撞能量性能项目加速度峰值大于标准