

附件 6:

2022 年陶瓷砖产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	受检单位	标称生产企业名称	产品详细名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目
1	牡丹江市爱民区尊鑫建材经销处	佛山铭发陶瓷有限公司	北欧峰尚（瓷砖）	800×800×（11±1）mm	未标注	不合格	吸水率、断裂模数